ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลป่าโมง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีระกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕ ๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงจึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียของโรงงาน จำนวน ๑ แห่งคือ บริษัทเหลืองศิริการยาง จำกัด

ทั้งนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประสาท อุดมญาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๘๔๘๐๓/..... วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบถนน ประจำปี ๒๕๖๕

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีระกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕ ๓๕ นั้น

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงจึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียของโรงงาน จำนวน ๑ แห่งคือ บริษัทเหลืองศิริการยาง จำกัด นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นายกำพล บุญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ทราบ
(ลงชื่อ).....
(นายลอราช สารพัฒน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

-ทราบ
(ลงชื่อ).....
(นายประสาท อุดมญาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

-ทราบ
(ลงชื่อ).....
(นายประสาท อุดมญาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา									
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘	หมู่ที่๙	หมู่ที่๑๐
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงได้สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่/ชุมชนพบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแหล่งกำเนิดน้ำเสีย คือ บริษัทเหลืองศิริการยาง จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

(นายกำพล บุญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
เลขรับ 3263
วันที่ 5 ต.ค. 2564
เวลา 9.33 น.

บริษัท เหลืองศิริการยาง จำกัด
Luangsiri Rubber Co., Ltd.
เลขที่ตั้ง 226 หมู่3 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.085-555-1889

เลขที่ LSR 2564-10/002....

วันที่ 05 ตุลาคม 2564

เรื่อง นำส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2).

เรียน นายก อบต.ป่าโมง

สำเนา ทุกฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แจ้งไปที่
☐ สำนักปลัด
☐ กองคลัง
☑ กองช่าง
☐ กองการศึกษา

เนื่องด้วย บริษัท เหลืองศิริการยาง จำกัด เลขที่ตั้ง 226 หมู่ 3 ตำบล ป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ขอส่งรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2). ย้อนหลัง โดยอ้างอิง ตาม บันทึก ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา (ตามเอกสารแนบท้าย)

(นายลอราช สารพัฒน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายดนัย ฝ่ายคำตา)
ผู้จัดการ โรงงาน

ช่องทางการติดต่อ:

E:mail Luangsiri.rubber@gmail.com

(นายประสาท อุดมญาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

นายก อบต ป่าโมง
✓ เพื่อโปรดทราบ
เพื่อโปรดพิจารณา
บริษัท เหลืองศิริการยาง จำกัด
- แจ้งนำส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

ประนัดดา
นางประนัดดา ส่งเสริม
ผู้ชำนาญ เพนักงานธุรการ

เลขที่รับ 3263
วันที่ 5 ต.ค. 64
เวลา 09:33
ชื่อผู้รับ ปิยะพร

บริษัท เหลืองศิริการยาง จำกัด
Luangsiri Rubber Co., Ltd.
เลขที่ตั้ง 226 หมู่3 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.085-555-1889

เลขที่ LSR 2564-10/002....

วันที่ 05 ตุลาคม 2564

เรื่อง นำส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2).

เรียน นายก อบต.ป่าโมง

สำเนา ทุกฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วย บริษัท เหลืองศิริการยาง จำกัด เลขที่ตั้ง 226 หมู่ 3 ตำบล ป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ขอส่งรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2). ย้อนหลัง โดยอ้างอิง ตาม บันทึก ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา (ตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายดนัย ฝ่ายคำตา)
ผู้จัดการโรงงาน

ช่องทางการติดต่อ:
E:mail Luangsiri.rubber@gmail.com

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 226 หมู่ที่ 3 ซอย .....
ถนน ..... แขวง/ตำบล ปีบ้าน เขต/อำเภอ เดชอุดม
จังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0900436656 โทรสาร .....
มี นิพพ์ จันทร์ เพ็ญระบศิริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท แปรรูปยางพารา
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) จ3-5037-2/56 ออกให้โดย อุตสาหกรรม หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ดนัย ฝ่ายศาลา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายดนัย ฝ่ายศาลา)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดแบบตะกอนเร่งใหม่เติมอากาศ (AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) –

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด –

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 25,040 หน่วย
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 10,440
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,440
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย –

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗